

Digebesigtigelse/digevandring Mandag den 12/06 2023

Besigtigelsen påbegyndt klokken 19.30 og afsluttet klokken 21.30.

Vejret: Klart, skyfrit, højt solskin, vind 3 m/s sydøstlig, tp. 22 gr. C. Vandstand i besigtigelsesperioden +13 cm DVR 90 til +11 cm. DVR 90 .

Deltagere: Steffen Bornhøft, Erik Holk Poulsen. Planlagt ikke deltagende: Niels Printz og Pernille Bech

Vi startede inde fra Hospitalsgrunden og ud mod Åkrogen. Fløjdiget er upåvirket og intakt som tidligere.

Udløbet af overløbet fra LU22 er stabilt og med god afstand til diget, og der er en god og solid sikring over mod diget.

Mellem Hospitalsgrunden og Platanvej er stranden som vanligt stenet med ganske smal sandstrand i opskylslinjen, som bliver bredere hen mod Platanvej, hvor der er en del sand (Billede 1). Det er tiltagende, mere end sædvanligt. Diget er intakt.

Mellem Platanvej og Rønnevej er diget uden græsvækst nedad. Digefoden over enkelt område blottet, men der er ikke erosion ind i diget, og der er nu skærvestore sten og pæn høj sandstrand foran (Billede 2). Der er blevet betydeligt mere bred og også mere høj sandstrand. Diget er intakt som tidligere. Der er kommet pæn mængde sand på. Det kan tydeligt ses, at stranden er blevet noget højere ved sammenligning med tidligere år (Billede 4a). Det er ret fint sand, der dækker hele området (Billede 3).

Den anlagte digeforstærkning og stenbeskyttelse udfør Rønnevej og Lindevangsvej er uændret i orden. Pænt bred og høj strand såvel ved Rønnevej som Lindevangsvej (Billede 4). Det er tidligere år bemærket at sandet forsvandt relateret til mangel på høfder---nu er det retur, uden at der er høfder—det er en dynamisk tilstand på stranden.

Der er nogen erosion af stranden men er dog pænt med sand ved Ahornvej og lidt udad (Billede 5), er accentueret lokalt p.g.a. læsideerosionen bag rørudløbet med stenkastning og muligt også den høfdelignende træbeklædning på badebroen.

Fra lidt efter Bellevue og til Caspar Møllersvej er der vedvarende taget noget af højden af forstranden, kanten står ret skarpt, men der er god afstand til diget (Billede 6). De gamle høfder har tidligere været dækkede, men er nu blottede. Svarer til knapt ½ meter i højden, bredden af stranden hermed tilsvarende smallere, niveau som for nogle år siden. (Billede 7)

Fra Caspar Møllers Vej og videre udad er stranden som vanligt upåvirket. Her er høj sandstrand, og der er voksende småklitter. Fra Vejlbj Hage og til Åkrogen er der med de mange høfder en lidt uregelmæssig men pæn høj sandstrand.

Diget er på hele strækningen mellem Rønnevej og Åkrogen i orden, uskadt og upåvirket.

Konklusion: Der er tilsyneladende mere sand på stranden på det inderste område. Er det sandfodringen, der betyder noget? Afkortningen mod vest af Mols linjens sejlroute-dette trods en formentlig negativ virkende havneudvidelse? En periode med meget østligt prægede vinde? Eller er det rent tilfældigt med den dynamiske strand? Vi må se, om vi er så heldige, at det fortsætter!

Diget findes i hele sin udstrækning ved besigtigelsen 12/06 2023 i stort set uændret stand, som det er anført ved Niras-Rapporten i december 2005 og rapporten om digekontrol fra Århus Kommune/Orbicon fra eftersommeren 2011 dateret 11. jan. 2012. De foretagne sikringer af diget ved Rønnevej/Lindevangsvej er i uændret god og solid stand.

Diget opfylder derfor i sin helhed de i ovennævnte rapporter anførte tilstrækkelige dimensionskrav.

Risskov den 12/06 2023

Steffen Bornhøft

Erik Holk Poulsen




(1) Udfør Strandvænget set udad, Platanvejs stenkastning i baggrunden. Smal sandbræmme.



(2) Digefoden mellem Platanvej og Rønnevej blottet, men ikke eroderet, højere strand og skærvestore sten foran



(3) Mellem Platanvej og Rønnevej, der er pæn høj strand dækket fint med sand



(4a) Rønnevej. Gl. billede 19/4 2022. Sammenlign med billede 4, hvor stenene er mere dækkede og røret mere dækket af sand, billede 4 med højere og bredere strand. Vandstand +2 cm DVR 90.



(4) Rønnevej med stenbeskyttelse for diget. Der er kommet bredere og højere sandstrand, vandstand +12 cm DVR 90



(5) Ahornvej. Læsideerosion spc. betinget af det store rør med stenkastning. Trods det pænt med sand.



(6) Der er taget højde af den ydre strand, her set udad mod Themsvej. Skarp kant men god afstand til diget.



(7) Set udad fra Bellevue mod Themsvej og L.P. Bechsvej. Stranden lavere, i niveau som år tilbage sv. t. gl. høfder der er blottede, stranden er tilsvarende smallere.