

Digebesigtigelse/digevandring Mandag den 06/11 2023

Besigtigelsen påbegyndt klokken 15.00 og afsluttet klokken 17.30.

Vejret: Overskyet, vind 4 m/s sydvestlig, tp. 9 gr. C. Vandstand i besigtigelsesperioden +33 cm DVR 90 til +43 cm. DVR 90 .

Deltagere: Steffen Bornhøft, Flemming Larsen, Erik Holk Poulsen.

Vi startede inde fra Hospitalsgrunden og gik udad. Fløjdiget er upåvirket og intakt som tidligere.

Udløbet af overløbet fra LU23g har vist sig ganske ustabil over tiden. I forbindelse med den stærke regn den 3/10 2023 har der været så kraftig vandstrøm, at der er eroderet en ca. meter dyb og knapt 6 meter bred rende i stenene fra ca. 3 meter over vores længdegående diges begrænsning. Det er ret tæt på digehjørnet, ca. ½ m. fra, og det er stabilt (Bill. 1). Det er både mindre håndstore og ret store sten op til 30 cm diameter vandet har flyttet. De mindre har ligget som en halvø ud i havet foran fordybningen (Bill.2), men disse har bølgeslaget nu igen bragt tilbage ind i den yderste del af erosionen. Det er ikke en holdbar situation med de foreliggende forhold. Line Broen, Århus Kommune, tager kontakt til Århus Vand mhp. løsning af problemet. Det er væsentligt, at en løsning indtænkes og kan fungere stabilt med vor forventelige fremtidige kystsikring og Århus Kommunes tiltag for Kysten ved Strandparken. Rådmand Nicolaj Bang er også tilskrevet om dette i forbindelse med en reminder til ham fra et møde, som Digelaget har holdt med ham ultimo april 2023. Vi afventer svar.

Mellem Hospitalsgrunden og Platanvej er stranden foran Strandvængekvarteret som vanligt stenet. Der er eroderet en ret skarp kant af stenene ned ad på forstranden (Bill. 3) ganske som i området længere udad, hvor samme fænomen ses på sandstranden. Diget er upåvirket ud for Strandvænget.

Ved Platanvej og hen mod Rønnevej er forstranden eroderet ret stærkt, alt sand er væk, og der er eroderet overfladisk i de nederste ca. 20 cm. af lerdiget. Der er meget smal passage her ved vandstand godt 33 cm. DVR 90 (Bill. 4 og 5). Diget er ellers intakt, men digefoden skal sikres over strækningen. Der er taget kontakt til Platanvejs digerepræsentant mhp. dette.

Udfor Rønnevej/Lindevangsvej er diget i orden med den tidligere anlagte stenbeskyttelse på plads, og der er acceptabel passage langs stranden.

Ved Hyldevej og herfra og udefter faktisk helt til Vejlbj Hage står der en skarp kant vekslende mellem 20-30 cm indad herefter op til 1 meter ved Caspar Møllers Vej/Jacob Adelborgs Alle (Bill. 14) og igen faldende til 20 cm udad, dette svarende til, at der er bortskyllet sand fra forstranden og sandet sv. t. "klitterne" foran diget. Det ligger lige udenfor i vandet som "vinterprofil". Der er dog alle steder god afstand fra kanten til digefoden minimum 5 meter.

Ved Hyldevej således en lille hulning i "kanten", hvor der er ilagt sandsække (Bill. 6). Der er god afstand til diget som illustreret på billedet. Det er ikke et problem. Det er ok at sandsækkene ligger der vinteren over, men tag dem væk og tøm dem af til foråret. Der er en del både, der ligger uhensigtsmæssigt foran diget på dette område (Bill. 7) og også dette nedenfor Elbækvej og Fortevej (Bill. 8). De kan forårsage erosion i diget og drive herreløse til havs. Bådene skal lægges bag diget. Der er et godt 1 meter højt selvsået fyrretræ, som står tæt foran diget ved Hyldevej, dette bør fjernes, så det ikke svækker diget eller giver anledning til erosion. Diget er intakt her og uændret med skarp kant foran og også dette videre til og ved Bellevue.

Ved Themsvej, L.P. Bechs Vej og hen til Caspar Møllers Vej er der taget ret meget af forstrandens højde, men det er ikke dybere end at forstranden svarer til noget over det for år siden foreliggende niveau, idet de gamle høfder kan ses blottet svarende til de 1-2 øverste brædder (Bill. 9). Der er således eroderet lidt dybere på stranden (Bill. 10), men ikke voldsomt mere ind mod diget, end der har været (30-50 cm) jvf. gamle billeder til sammenligning (Bill. 11). Der er god afstand på minimum 5 meter til digefoden, og diget er intakt. Der bemærkes som altid mange både liggende i dette

område (Bill. 12) og bord/bænke(C.M. Vej) (Bill. 13). Disse kan forårsage erosion i diget eller drive herreløse til havs. De skal befinde sig bag diget i vinterhalvåret efter 1/10.

Fra Jacob Adelborgs Alle og udad er der større og mindre klitdannelse på stranden, og der står en skarp kant hele vejen til Vejlbys Hage ved Jacob Adelborgs Alle er den op til 1 meter høj (Bill. 14). Den er aftagende udad. Diget er intakt. Steffen Bornhøft har på et andet tidspunkt målt koter på diget ved Prins Knuds Vej, spc. ved overgangen fra no. 40. Koten er her målt til 180 cm!! (er tidligere anført til 158 cm, dette er ukorrekt!) Vi arbejder på ved ejerens hjælp at få koten op til niveau svarende til det øvrige dige.

Fra Vejlbys Hage til Åkrogen er stranden noget urolig svarende til de anlagte høfder, men der er pænt sand på i området, og diget er intakt.

Konklusion:

Diget findes i hele sin udstrækning ved besigtigelsen 06/11 2023 i stort set uændret stand, som det er anført ved Niras-Rapporten i december 2005 og rapporten om digekontrol fra Århus Kommune/Orbicon fra eftersommeren 2011 dateret 11. jan. 2012. De foretagne sikringer af diget ved Rønnevej/Lindevangsvej er i uændret god og solid stand.

Diget opfylder derfor i sin helhed de i ovennævnte rapporter anførte tilstrækkelige dimensionskrav.

Digefoden er ved Platanvej udsat for let erosion og sårbar. Det tages der hånd om at få udbedret, så det bliver i orden.

Risskov den 06/11 2023

Steffen Bornhøft

Flemming Larsen

Erik Holk Poulsen



(1) Bred og dyb erosion ned i stranden ved overløbet af LU 23g (bækken fra Statshospitalet) over Strandparken



(2) Overløbet af LU 23g billede **et par uger tidligere**. Stenene er flyttet som en tunge ud i vandet.



(3) Udfør Strandvænget. Der står også her en kant i stenene ligesom på sandstranden længere ude.



(4) Ved Platanvej. Smal og lav og stenet strand, digefoden påvirket.



(5) Platanvej mod Rønnevej. Digefoden påvirket og let eroderet.



(6) Hyldevej, der står en skarp kant i sandet foran diget på forstranden. Det drejer sig ikke om diget. Hyldevej har lagt sandsække på, men det er ikke nødvendigt, er blot strand/klit. Digefod ved person!



(7) Båd anbragt ukorrekt foran diget. Den har vist ikke været i vandet længere tid—hjulet fladt! Op bag diget!



(8) Udfør Elbækvej/Fortevej. Mange både liggende udenfor diget, skal være bag diget efter Oktober!



(9) Themsvej/L.P. Bechsvej. Niveau for stranden som for få år siden (se hofde). Min. 5-6 meter til digefod fra "kant".



(10) Billede fra nuværende digevandring. Bem. Den lysgule og røde båd sammenlignet m. gl. bill. nedenfor.



(11) . Gl. billede fra 22/11 2020. Bem. den lysgule og røde slanke båd lidt bagud i billedet.



(12) Både udenfor diget mellem L.P. Bechsvej/Casper Møllersvej. Skal i vinterhalvåret ligge bag diget!!



(13) Casper Møllersvej. Bænke og borde på stranden—skal i vinterhalvåret om bag diget!!



(14) Jacob Adelborgs Alle. Høj skarp kant p.g.a.bortskyllet strandniveau/klit —er ubetydende--er ikke diget

